



brak przejścia

brak	przejs
------	--------

1 zapł. sanit.personelu	
Nf:m ³ /h	W:150m ³ /h
wentylator 3-biegowy HARMANN	

40 pom. zapl. personelu
N: nawietrzak: 70m ³ /h

nawietrzak oki
wg. proj. arch.

komunikacija
N: 80m ³ /h

38 mag. warzyw	
Nt:m ³ /h	W:50m ³ /h

43 pom. porządkowe	
Nt:m ³ /h	W:30m ³ /h

37 obieral. warzyw	
Nt:m ³ /h	W:70m ³ /h

44 sterylizator ja	
Nt:m ³ /h	W:30m ³ /h

35 mag. prod. suchych	
Nt:m ³ /h	W:30m ³ /h

45 przygotowalnia	
Nt:175m ³ /h	W:175m ³ /h

46 przygotowania	
Nt:5215m ³ /h	W:5215m ³ /h

51 wydaw.posiłków	
Nt:m ³ /h	W:90m ³ /h

53 zmywalnia	
Nf:100m ³ /h	W:214m ³ /h

SV/400x300
RD -0,01
SV/ø80

$$\frac{5V/\varnothing 80}{R0 + 0,24}$$